

Audatex naudotojų mokymų programa

1. Teisingas gamintojo dokumentacijos pasirinkimas:

- VIN UŽKLAUSA
- VIN DEKODERIS
- RANKINIS PASIRINKIMAS, ĮRANGOS PASIRINKIMO SVARBA

a. TP modelis / modifikacija

b. Tipų Formuliarių zonos. Apibūdinimas su išaiškinimu:

- TP ĮRANGA
- MONTAŽINĖS GRUPĖS
- DALINIS KEITIMAS
- DALINIS REMONTAS
- ELEKTRROS ELEMENTAI
- ATSTATYTI (REGENERUOTI) ELEMENTAI
- PAPILDOMI DARBAI
- TF IKONOS

2. Pagrindinės operacijos:

a. Keitimas - operacija „E”

- PASIRENKAMŲ POZICIJŲ APIMTIS
- BESIDUBLIUOJANČIŲ POZICIJŲ ELIMINAVIMAS

b. Dalinis keitimas / detalė daliniam keitimui „ET” / „TE”

c. Remontas „I”

- OPERACIJOS KOMPLEKTAVIMO TAISYKLĖS
- REMONTO TRUKMĖ – BŪTINYBĖ REMONTO TRUKMĖS LAIKE ĮSKAIČIUOTI DALĮ GLAISTYMO LAIKO
- POZICIJŲ ŽENKLINIMAS ŽVAIGŽDUTE

d. Dalinis remontas „IT”

- OPERACIJOS KOMPLEKTAVIMO TAISYKLĖS (KĄ APIMA IR KO NE)
- REMONTO TRUKMĖ

- e. Nuėmimas / uždėjimas / papildomi darbai „N”
- f. Patikrinimas „P”
- g. Matavimas „V”
- h. Kiti darbai „S” / pavyzdžiai, pvz. apklijavimo paskaiėiavimas

3. Nestandartinės pozicijos „NSP”

4. Kombinacijos – elementų operacijų trūkumo apibūdinimas

- a. NE
- b. IE
- c. PE
- d. LEE

5. Operacijų keitimas (mutacijos) – individualus keitimų naudojimas

- a. EM
- b. BM
- c. CM
- d. TM
- e. IM
- f. PN

6. Antikorozinis padengimas

- a. Bylų informacija
- b. **U, H** operacijos
- c. **UE, HE** kombinacijos
- d. **70, 72** papildomi kodai
- e. Antikorozinio padengimo skaiėiavimo pavyzdžiai: atskira operacija (VW Grupė)
- f. Antikorozinio padengimo skaiėiavimo pavyzdžiai: įskaityta operacijoje E (FIAT, Ford, Renault)
- g. Antikorozinio padengimo skaiėiavimo pavyzdžiai: nėra gamintojo duomenų (Toyota, Honda)
- h. Antikorozinio padengimo skaiėiavimo pavyzdžiai: sutarta suma

7. Dažymas

a. Dažymo pakopos ir „automatinis“ dažymas:

- LE
- LI
- LI1
- L
- AUTOMATINIS DAŽYMAS
- DAŽYMO PAKOPOS **GAMINTOJO DUOMENYS I AZT/SCHWACKE** METODIKA
- GRUPINIS DAŽYMAS, ZONINIS (DALINIS) DAŽYMAS

b. **AZT** metodikos dažymas

- REMONTO METODAI
- PLASTMASIŲ DAŽYMAS

1. K1R (LE1)
2. K1N (LE2)
3. K1G (LE3)
4. K1G PUR (LE4)

c. Dažymo atšaukimas (išjungimas) (L=0 DV)

d. Dažymo medžiagų apskaita

- **AZT - 51 PAPILDOMAS KODAS**
- **15% PRIEDAS AZT METODIKOJE PERLO EFEKTO DAŽYMU I 51 ARBA 03 KODAS**
- **GAMINTOJO DAŽYMO PAVIZDYS 81 KODAS**
- **GAMINTOJO DAŽYMO PAVIZDYS 40 KODAS** (krovininis a/m, motociklas)

e. Spalvos suvienodinimas - „Perėjimai“

- PRIJUNGTI ELEMENTAI
- GRETIMI ELEMENTY
- ELEMENTO ZONOJE

8. Papildomi kodai, jų naudojimas

- **63** KODAS
- **20-23** KODAI
- **10, 13** KODAI
- **27-29** KODAI
- **24** KODAS
- **84** KODAS
- KITI KODAI

9. Sąmatos sudarymas

- a. Programos apibūdinimas
- b. Sąmatos apibūdinimas
- c. Kontrolinio lapo apibūdinimas
- d. Pagrindiniai principai ir taisyklės sąmatos teisingumui patikrinti

10. Lyginamoji (fantominė) sąmata – sudarymo taisyklės, „pavyzdinio“ automobilio parinkimas

11. Bylų siuntimas/gavimas

12. Krovinio automobilio sąmata naudojant spausdintą **TF**, pvz.: Volvo **K62**, Scania **6062**

Informaciniai klausimai